Arabako Foru Aldundia
Diputación Foral de Álava

Ingurumen eta Hirigintza Saila
Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo

Hirigintza Zerbitzua
Servicio de Urbanismo

RESEÑA VÉRTICE GEODÉSICO

Nombre:	**CORVO**
Número DFA:	**258**
Número IGN:	
Orden:	**4 Orden**

Municipio:	Logroño
Provincia:	La Rioja
Hoja 1/5000:	178-73
Fecha de Construcción:	1991-1992
Fecha de Última Observación:	2010-2011 (GPS)
Calculado por:	Instituto Geográfico Nacional
Pilar:	1.20 m **de alto**
Base:	0.55 m **de alto**

Coordenadas Geográficas

Sistema de Ref:	**ED50**	**ETRS89**	
Longitud:	-2º 27' 27,65448"	-2º 27' 32,30069"	±0.030 m
Latitud:	42º 29' 07,95860"	42º 29' 03,95810"	±0.030 m
Altitud (CP):		543,166 m	±0.050 m
Compensación:	1992-1993	1 de enero de 2012 Elipse de error al 95% de confianza	

Coordenadas UTM Huso30

Sistema de Ref:	**ED50**	**ETRS89**
X:	544572,554 m	544465,229 m
Y:	4703914,392 m	4703706,314 m
Factor escala:	0,99962444	0,99962433
Convergencia	0º 21' 59"	0º 21' 55"
ANMM/Ortométrica (CP):		492,129 m

Situación y acceso:

Desde la A-124, un poco antes de llegar a Logroño viniendo de Laguardia, sale a la izquierda una pista muy ancha de tierra, que da acceso a una escombrera hasta donde se sube, para desde allí a la derecha, tomar un camino que sube a un alto situado al este de la escombrera. El camino lleva casi hasta lo más alto, quedándose en una zona de excavación de gravera, para desde allí andar a pie unos pocos metros hasta el alto.

Vista:



Observaciones:

Informe del estado del vértice: cartografia@alava.net

Mapa Situación:



Orto:



CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. ANMM: Altitud sobre el nivel medio del mar.